



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COMUNIDAD DE SEMOCOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE SEMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0014-42	FECHA:	8/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA. MODULO 1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA. MODULO 1



Foto 3: CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO (INODORO)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 5. SUSTITUCION DE CANALES PLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

