



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEOPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS ANGELES PENCALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0021-41	FECHA:	7/11/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS ZINC POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar Cordero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

