

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEOPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS ANGELES PENCALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0021-41	FECHA:	12/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS ZINC POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar Coc Tol

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

