

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO SAN PABLO II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PABLO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0023-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: PISO



Foto 4: BALCONES



Foto 5: PUERTA



Foto 6: EODP ANEXO A EORM CASERIO SAN PABLO II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

