

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapín Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0025-41	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto-



Foto 3: Repello en muro.




Foto 4: Sellado de grietas y fisuras en muros.




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público