



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0026-41	FECHA:	09/12/2024



Foto 1: Construcción de paredes y columnas



Foto 2: Fabricación e instalación de estructuras de techo



Foto 3: INSTALACIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: Fundición y alisado de piso de torta de concreto



Foto 5: INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL




Foto 6: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Choc Tzuc

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

