



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0026-41	FECHA:	09/12/2024




Foto 1: MUROS DE PAREDES



Foto 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO DE METAL




Foto 3: LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 6: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Choc Tio

Firma y sello del Presidente de la OPE



Ana Riel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

