



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO SEMUC CINCO (5)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUC CINCO (5)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0029-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 1 :COSTRUCIÓN DE COCINA.




Foto 2: COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA DE COCINA.



Foto 3: LAMINADO DE COCINA.



Foto 4: COLOCACIÓN DE PISO DE COCINA.




Foto 5:
COLOCACIÓN DE BALCONES DE METAL.



Foto 6: REPELLO DEL MURO DE CONTENCIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bernardo Tralam

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público