

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Naranjal Yaxté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0032-42	FECHA:	05 DE NOVIEMBRE DE 2,024



Foto1: Sustituyendo las puertas de maderas por puertas de metal.



Foto 2: Sustituyendo los balcones de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Proceso de pintura en muros exterior e interior




Foto 5: Proceso de pintura en muros exterior e interior



Foto 6: Proceso de pintura en muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

