



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Naranjal Yaxté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0032-42	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: Finalización de cambio de puertas de maderas por puertas de metal.



Foto 2: Finalización de cambio de balcones de madera por metal.



Foto 3: Finalización de cambio de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Finalización de pintura en muros exterior e interior



Foto 5: Finalización de pintura en muros exterior e interior



Foto 6: Finalización de pintura en muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saqueo wael cael
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

