



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERÍO NUEVA JERUSALEM, PATAXTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA JERUSALEM, PATAXTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0039-42	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Levantamiento de aula de parvulos.



Foto 2: Levantamiento de aula de parvulos.



Foto 3: Levantamiento de aula de parvulos.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público