

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1803-0044-43	FECHA:	20/09/2024




Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--