

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTIAGUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SANTIAGUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0044-43	FECHA:	8/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 5: PINTURA EN ESXTERIOR E INTERIOR



FOTO 6: CONSTRUCCION DE DOS PARES DE LA DIRECCION
paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTIAGUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SANTIAGUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0044-43	FECHA:	8/11/2024



FOTO 7:SUSTITUCIÓN DE BALCON.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

