

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA SANTIAGUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SANTIAGUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0044-43	FECHA:	24/11/2024



FOTO 1 : SUSTITUCION DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2 : SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




FOTO 3 : SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4 :SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 5: PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR



FOTO 6 LEVANTAMIENTO DE DOS PAREDES PARA LA DIRECCION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ,ALDEA SANTIAGUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGUITO,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0044-43	FECHA:	24/11/2024







FOTO 7;SUSTITUCIÓN DE BALCON.



PINTURA EN ESXTERIOR E INTERIOR



CONSTRUCCION DE DOS PARES DE LA DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

