



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEMUY, EL ESTOR, IZABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMUY, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0045-43	FECHA:	22/04/2024




FOTO 1: Desmontaje de laminas acanaladas.




FOTO 2: Instalación de puertas metalicas.




FOTO 3: Instalación de Puertas de Servicios sanitarios.



FOTO 4: Reparación del muro Perimetral.



FOTO 5: Instalación del porton corredizos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público