



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEMUY, EL ESTOR, IZABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMUY, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0045-43	FECHA:	9/05/2024




FOTO 1: Sustrucción de laminas acanaladas.



FOTO 2: Sustrucción de puertas principales.



FOTO 3: Sustrucción de Puertas de servicios sanitarios.



FOTO 4: Remodelación del muro perimetral.




FOTO 5: Sustrucción del Portón Corredizos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Choc

Firma y sello del Presidente de la O.E.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

