



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SECHINA     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0046-43               | FECHA:                         | 30 DE ABRIL DE 2024 |



FOTO 1: Sustrución de puertas de metal




FOTO 2: Sustrución de puertas



FOTO 3: Construcción de dos baños



FOTO 4: Sustrución de 2 tablas de pared con dos hiladas de block módulo 2



FOTO 5: Sustrución de piso de torta de concreto Módulo 2



FOTO 6: Sustrución de piso de torta de concreto módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SECHINA     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0046-43               | FECHA:                         | 30 DE ABRIL DE 2024 |



FOTO 7: PEGADO DE 2 HILADAS DE BLOCK EN EL CORREDOR DEL MÓDULO 1



FOTO 8: FUNDICIÓN DE BANQUETAS



FOTO 9: CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

