



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SECHINA   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0046-43               | FECHA:                         | 9 DE MAYO DE 2024 |



FOTO 1: Sustrucción de puerta de metal



FOTO 2: Sustrucción de dos puertas de madera



FOTO 3: Construcción de baños con tazas y puertas nuevas



FOTO 4: Sustrucción de tablas de pared por dos hiladas de block



FOTO 5: Sustrucción de piso de torta de concreto Módulo 2



FOTO 6: Sustrucción de piso de torta de concreto Módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SECHINA   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0046-43               | FECHA:                         | 9 DE MAYO DE 2024 |



FOTO 7: Pegado de dos hiladas de block en el corredor del módulo 1



FOTO 8: Fundición de banquetta



FOTO 9: Construcción de fosa séptica



FOTO 10: Pintura en exteriores Módulo 1 y 2

FOTO 11 : Sustitución de piso de torta de concreto ( aula módulo 1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

