



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN PABLO UNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO UNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0048-43	FECHA:	19/04/2024



FOTO 1: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS AULA 1.



FOTO 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA AULA 2.



FOTO 3: INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS AULA 1.



FOTO 4: INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS AULA 2.



FOTO 5: FABRICACIÓN DE BALCONES DE METAL.




FOTO 6: FABRICACIÓN DE 2 PUERTAS DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒





POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN PABLO UNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO UNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0048-43	FECHA:	19/04/2024



FOTO 7: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRANDA DE METAL.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

