



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN PABLO UNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO UNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0048-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICA, INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS.




FOTO 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS.




FOTO 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS DE METAL.



FOTO 5: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRANDAS DE METAL.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

