



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0049-43	FECHA:	10/11/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE COLUMNA DE CONCRETO.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA.



FOTO 4: INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA.



Foto 5: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joaquín Rex Belem
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

