



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN PABLO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0050-43	FECHA:	26 DE MAYO DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 4: SUSTICIÓN DE PUERTAS



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 6: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

