

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN PABLO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0050-43	FECHA:	26 DE MAYO DE 2024



Foto1: FINALIZACION DE SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: FINALIZACION SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 3: FINALIZACION SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA



Foto 4: FINALIZACION DE SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 5: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 6: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
