



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MARCAJAM, JM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0052-43	FECHA:	15/04/2024



FOTO 1: Se observa proceso de centrado y cimentación de columnas



FOTO 2: Se puede observar el Zanjeo y cimentación de columnas



FOTO 4: Avance en el pegado de block en un 70%



FOTO 4: Se observan las soleras U ya pegadas



FOTO 5: Se puede observar el avance del pegado de block y soleras u



FOTO 6: Se observan la cantidad de gradas y columnas que se construyeron debido al terreno con mucha pendiente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Coy Tz'i *[Firma]*
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma] Norma Lorena Guib Chen
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

