



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MARCAJAM, JM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0052-43	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: Se observan las mallas y tubos instalados



FOTO 2: Se pueden observar en la parte poniente de la escuela que los tubos y la malla están bien instalados



FOTO 3: Puerta de ingreso lado sur, instalado



FOTO 4: Portón de ingreso de 5 metros instalado



FOTO 5: Lado poniente de la Escuela, se encuentra completamente terminado



Foto 6: se puede observar la malla y los tubos bien instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Xoy Tz'i

Firma y sello del Presidente de la OPE



Norma Lorena Guib Chen

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

