



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE LOTE 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0053-43	FECHA:	5/07/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina.



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



FOTO 3: Sustitución de puerta.



FOTO 4: Sustitución de porton de metal.



FOTO 5: Mantenimiento de balcones.



FOTO 6: Sustitución de piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rudi wilfredo ro de la cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE LOTE 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0053-43	FECHA:	5/07/2024



FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores.




FOTO 8: Sustitución de inodoro.



FOTO 9: Reparación de malla.



FOTO 10: Reparación de plancha de concreto de patio.



FOTO 11: Sustitución de depósito de agua.



FOTO 12: Reparación de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rudi Wilfredoico de la cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

