



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0056-43	FECHA:	23/10/2024



Foto 1. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3:
SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 5:
SUSTITUCION DE PISO CERÁMICO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0056-43	FECHA:	23/10/2024



Foto1: REPELLO EN MURO EXTERIOR.




Foto 2: REPELLO EN MURO INTERIOR



Foto 3: PINTADA DE MURO INTERIOR.



Foto 4: SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE PILA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

