



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0056-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS POR LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26.



Foto 2: ,MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL.



Foto 3:
SUSTITUCIÓN DE PUERTA.



Foto 4: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.




Foto 5:
SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO.



Foto 6:PINTADA EN MUROS EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0056-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: REPELLO DE MURO EXTERIOR.



Foto 8: REPELLO DE MURO INTERIOR.



Foto 9: PINTADA DE MURO INTERIOR.



Foto 10: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE PILA.



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

