

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0057-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: LEVANTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE MURO



Foto 2: SUSTITUCION DE MURO MADERA POR MURO DE BLOCK



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL Y SUSTITUCION DE LAMINAS ZINC POR LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26 LEGITIMAS




Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS, PUERTAS, MEJORAMIENTO DE PISO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE AULA 1



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE AULA 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

