

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0057-43	FECHA:	5/06/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL, SUSTITUCION DE LAMINAS ZINK, POR LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26 LEGITIMAS



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR BALCONES DE METAL, SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



FOTO 3. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE MURO DE AULAS



FOTO 4. SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--