



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO POLIGONOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POLIGONOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0063-43	FECHA:	5/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



FOTO 2: SUSTITUCION DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO POLIGONOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POLIGONOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0063-43	FECHA:	5/06/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 8: SUSTITUCION DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

