



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO POLIGONOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POLIGONOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0063-43	FECHA:	5/06/2024



FOTO 1: CUBIERTA DE LÁMINA CENTRO EDUCATIVO



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 3: SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 4: SUSTITUCION PUERTA DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



FOTO 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

