

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SEACACAR ARRIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEACACAR ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0067-43	FECHA:	12/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE BAÑO.



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---