



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEMANZANA, CHABILCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0068-43	FECHA:	23 DE ABRIL DE 2024



FOTO 1: Inicio de fundición de piso de las dos aulas



FOTO 2: Fundición y alisado de piso de las dos aulas



FOTO 3: Fundición de piso del corredor de las dos aulas



FOTO 4: Inicio de trabajo en el trazado y sanqueo de para la construcción de la cocina



FOTO 5: Proceso de levantamiento de muro de paredes de cocina



FOTO 6: Fundición de columnas de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público