



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMANZANA, CHABILCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0068-43	FECHA:	16 DE MAYO DE 2024



FOTO 1: Se observa el piso de las aulas plenamente terminado. Las aulas están nuevamente habilitadas para las clases



FOTO 2: Se observa el piso del corredor de las dos aulas completamente terminado



FOTO 3: Se observa el piso de las aulas. Las mismas ya están en uso nuevamente para las clases



FOTO 4: Se observa la cocina en su recta final con sus paredes, techo y piso completamente terminados



FOTO 5: Se observa una de las áreas de la cocina con su piso y paredes completamente terminado



FOTO 6: La cocina tiene dos ambientes, área de cocina y área de recepción de alimentos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público