

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Tres Arrollos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tres Arrollos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1803007043	FECHA:	08 de Abril de 2024



Foto 1: Levantamiento y mejoramiento de muro.



Foto 2: Terminación de mejoramiento de muro.



Foto 3: Instalación de estructuras metálicas.




Foto 4: Instalación de laminas y capotes.



Foto 5: Instalación de balcones y puertas.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---