

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                    |                                |                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal                                             | MUNICIPIO:                     | El Estor              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Tres Arrollos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Tres Arrollos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1803007043                                         | FECHA:                         | 31 de Mayo 2024       |



Foto 7: Finalización de instalación de balcones y puertas.



Foto 8: Finalización completa del proyecto.




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|