



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE MANGUITO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0073-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustrucción de puerta de madera por metal



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



Foto 4: APLICACIÓN DE REPELLO DE MURO DE CONTENCIÓN.



Foto 5:
APLICACIÓN DE REPELLO DE MURO DE CONTENCIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE MANGUITO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0073-43	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA DE LA ENTRADA PRINCIPAL.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN LA ENTRADA PRINCIPAL.



FOTO 3: APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Virtel

Firma y sello del Presidente de la OPR, IZABAL



Mamleche

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

