



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUBELPEC, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0075-43	FECHA:	2/12/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE COLUMNAS DE CONCRETO.



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA.



FOTO 3. SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA.



FOTO 4. DE PISO DE CONCRETO.



Foto 5: INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL.



Foto 6: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Caal

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

