



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                                 |                                |                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                                          | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PACAYAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS PACAYAS, EL ESTOR, IZABAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0076-43                                   | FECHA:                         | 24 DE ABRIL DE 2024                   |



Foto 1: Sustitucion de Laminas



Foto 2: Sustitucion de Estructura Metalica



Foto 3: Mejoramiento de muro de aula



Foto 4: Sustitución de piso

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público