

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PACAYAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PACAYAS, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0076-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Sustitución de Láminas.



Foto 2: Sustitución de Estructura Metálica.



Foto 3: Mejoramiento de muro de aula.



Foto 4: Sustitución de piso.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público