



Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BALDIO SETOLOX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO SETOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0077-43	FECHA:	29/02/2024



1
SUSTITUCION DE BALCONES Y VENTANAS



2
REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES. PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE LAS AULAS



3
SUSTITUCION DE PUERTA



4
REPELLO Y CERNIDO DE MURO EXTERIOR E INTERIOR DE LA LETRINA. PINTURA/ SUSTITUCION DE PUERTAS



5
SUSTITUCION DE MALLA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

