

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LLORONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0078-46	FECHA:	05/12/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LÁMINAS TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCION DE LÁMINAS TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL (DESMONTAJE)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL (INSTALACIÓN)



Foto 5: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

