

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COTOXJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0079-43	FECHA:	2/12/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



FOTO 2: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 5: INSTALACION DE CANALES DE LLUVIA



FOTO 5: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL PARA TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Chub Pan

Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público