



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIGUOYÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0080-43	FECHA:	10 DE MAYO DE 2024




FOTO 1: Se observa la construcción de dos aulas nuevas con el revoque



FOTO 2: Parte de atrás de las dos aulas nuevas



FOTO 3: Vista de la parte de atrás de las dos aulas



FOTO 4: Se puede ver el piso dentro de las dos aulas e incluso ya está en uso por los niños




FOTO 5: Así se mira dentro de una de las dos aulas



FOTO 6: Se puede ver en otro angulo la parte posterior de las dos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

