

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0083-43	FECHA:	04 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 3: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODORO



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

