



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO NARANJAL YAXTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NARANJAL YAXTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0088-43	FECHA:	7/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



FOTO 2: SUSTITUCION DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE VIDIO POR BALCONES



FOTO 6: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sigfredo Cucul Caal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

