



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SACARILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0033-41	FECHA:	25/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL,



Foto 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA PUERTA PRINCIPAL.



Foto4: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS.




Foto 5:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL.



Foto 6: INSTALACIÓN DE ROTOPLAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilario Ch

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SACARILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0033-41	FECHA:	25/11/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES.



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE INODOROS.



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilario che

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

