



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO QUIXCHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0091-43	FECHA:	02/12/2024




Foto 1: Sustrucion de estructura de madera por estructura metalica



Foto 2: Colocacion de estructura metalica



Foto 3: Sustrucion de laminas por laminas troqueladas



Foto 4: Proceso de entechado



Foto 5: Sustrución de letrinas por baños lavables



Foto 6: Entechado del servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público