



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RÍO QUIXCHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0091-43	FECHA:	02/12/2024



Foto 1: Finalización de estructura y cubierta de lamina



Foto 2: Realización de repello y cernido de paredes.



Foto 3: Realización de techo y torta de piso de concreto de sanitario



Foto 4: Sustitucion de sanitarios

Foto 5: Sustitucion de sanitarios

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

